



Инструкция по применению

Отвердитель универсальный 2К акриловых материалов ОЭМ-6

Область применения

Используется в качестве добавки при нанесении лакокрасочного покрытия на металлические и пластмассовые детали автомобилей. Предназначен для отверждения покрытий на основе двухкомпонентных акриловых материалов (АК).

Инструкция по применению

В лакокрасочный материал ввести отвердитель в количестве 25%, довести до рабочей вязкости рекомендованными разбавителями, тщательно перемешать, отфильтровать и выдержать в течение 20-30 минут. Лакокрасочный материал наносить на поверхность в соответствии со способом, указанным на его этикетке.

Рекомендации

- Отвердители необходимо хранить в плотно закрытой таре, не допуская попадания воды, открывать упаковку непосредственно перед применением.
- Для разбавления смеси необходимо использовать разбавители 2К акриловых материалов.
- Необходимо тщательно перемешивать материал и выдерживать перед применением 20-30 минут для удаления пузырьков углекислого газа, образующегося от взаимодействия полиизоцианата со следами влаги.
- Незначительное уменьшение или увеличение количества отвердителя в смеси не влияет на качество покрытия. Уменьшение приводит к увеличению времени процесса отверждения, значительное увеличение влечет за собой повышение хрупкости покрытия.
- Материалы необходимо наносить на поверхность слоями, согласно способу, указанному на этикетках, причем каждый последующий слой – после отверждения предыдущего.
- Смесь пригодна для применения не менее 8 часов, при условии хранения в герметичной таре.

Высыхание

Время высыхания до полного отверждения при температуре 20°C – 24 часа, при температуре 60°C – 40 минут.

Гарантийный срок хранения в полиэтиленовой таре – 6 месяцев, в металлической таре – 18 месяцев. Состав: полиизоцианат, растворители.

Очистка инструментов

Промывку краскопультов и другого лакокрасочного оборудования осуществлять растворителями сразу после завершения окрасочных работ во избежание затвердевания остатков ЛКМ.

Условия хранения

Материалы хранят в заводской упаковке в крытых складских помещениях при температуре не выше 30°C, с обязательным предохранением от влияния внешней среды – действия солнечных лучей, воды, тепла отопительных приборов.

Меры предосторожности

Беречь от огня! Токсичны! Беречь от детей! Окрасочные работы проводить в резиновых перчатках на открытом воздухе иD